

Erledigt

USB High Speed Programmer (REQUEST THREAD / Write Anfragen)

Beitrag von „griven“ vom 11. Februar 2018, 22:02

Sofern ich das mit verfolgt habe (intern) läuft der Prozessor sprich der ist okay es liegt also die Vermutung nahe das auf das Board eine Bios Version aufgespielt wurde die mit der CPU (noch) nicht umgehen kann und daher stellt das Brett sich halt tot was eben auch zu dem beschriebenen Verhalten passt 😊 Ich bin gespannt wie das hier weiter geht denke aber [@derHackfan](#) kriegt das Brett wieder hin und ggf. in dem Zuge auch gleich ein OZ flavoured Bios drauf.