

Erledigt

Update auf High Sierra

Beitrag von „Famouz“ vom 13. Februar 2018, 18:57

Code

1.

Leider immer noch nicht ...

Woran könnte es liegen ?

Was fest steht ist das er Nicht bootet sobald INject ATI auf an ist !

EDIT: Vielleicht helfen euch ja diese Bilder:

EDIT 2.0: Habe mich weiter durch die weiten welten von google geschlagen und das auf Tony Macx68 Gefunden:

I got my XFX card working!Here's how I did it (I'm not sure if some of these steps can be omitted):Did Hex Edit steps in first post.

Checked LoadVBios - found a Sapphire BIOS that matched slead's.

Checked inject ATI.Fake ID of 0x67b01002FB set to Radeon.

Had latest versions of appleALC, Lilu and WhateverGreen inside of my kexts/other folder.

Rebuilt caches.

Restarted.

And like Slead, I don't even need IGP to load up MacOS in style.

Jetzt brauche ich nur noch jemanden der mir hilft das richtig umzusetzen weil eigentlich habe ich diese schritte ja schon gemacht nur wurde mir empfohlen Whatevergreen zu entfernen...