

Erledigt

BCM94360CD Ruhemodus funktioniert nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 13. Februar 2018, 20:37

[Zitat von Tschanz](#)

ich habe nach einer Anleitung, von einer anderen Seite, das Portlimit erweitert:
new-usb-raise-port-limit-patch-for-high-sierra

Pack den mal raus und schick mir mit benutzter SSDT (im Anhang) einen IOReg Dump.

[Zitat von Tschanz](#)

Die SSDT scheint nichts zu bewirken, da der Port im IORegistry als 0x3 und nicht als 255 angezeigt wird

Wo siehst du da 0x3? Bei mir ist da die Null, aber ebenfalls kein 0xFF...