

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Februar 2018, 23:12

Na ja, so ganz inoffiziell spiele ich hier gerade mit einem ASRock B150M Pro4 und i5 7500 herum, irgend etwas ist immer bei ASRock ... sei es der fehlende Ethernet Builtin oder Audio Builtin, am Ende versagt die DSDT und der Property Kext muss herhalten.

Danach macht die Möhre aber fast wie ein echter Mac. 😄

Edit: Das ist quasi ein Sky-Kaby-Lake Zwitter.