

Erledigt

Verbotszeichen nach PRAM reset

Beitrag von „Adnarel“ vom 15. Februar 2018, 14:05

So, jetzt ist es soweit. Ich hatte gestern wieder an der Maschine geschraubt und schon war das Audio wieder weg.

Dabei war wohl die Mac HD mal nicht an disk0.

Grundlagen:

XMass Ozmosis, Yosemite

default.plist, dsdt , ssdt und IntelMausi im EFI

Lilu, AppleALC-OZM (Edit: und IntelMausi) in S/L/E

Mac_HD ist disk0

Findings:

nach einem PRAM Reset (um ID1 aus der dsdt zu aktivieren)

ist der Webtreiber offline, die boot-args sind weg und die SMBIOS ist "nicht meins".

Edit: allerdings gabs heute mal kein Verbotssymbol.

Also findet der Quark die Default.plist nicht? Seltsam. IntelMausi ist aber geladen... aha, IntelMausi wohnt noch zusätzlich in S/L/E. Also das kein Wunder.

EFI ist disk0s1 - das müsste doch passen, oder?

Also zumindest könnte ich demnächst mal mein OZMOSIS renovieren.

Jetzt erst mal wieder was sinnvolles arbeiten. 😄