

Erledigt

Verbotszeichen nach PRAM reset

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Februar 2018, 22:32

[Zitat von Adnarel](#)

Mac_HD hängt an SATA 0
TimeMaschine an GSATA 0

So wie ich das verstehe ist GSATA ein anderer Controller und das G wird als Nummerierungsoption benutzt. Der erste SATA port sollte aber trotzdem der Intel SATA0 sein. Alternativ kannst du ja auch einfach mal die TimeMachine Platte an SATA 1 hängen, oder spricht da was dagegen?