

Erledigt

Mountain Lion 10.8.5 am Leben erhalten oder andere Lösung?

Beitrag von „griven“ vom 18. Februar 2018, 15:50

Damit sich die Lüfter unter OS-X richtig steuern lassen ist es unabdingbar das sie auch korrekt ausgelesen werden. Es gibt ein FakeSMC Plugin (ACPIMonitor.kext) das diese Funktion liefert wobei dafür natürlich im ACPI auch die Lüfter korrekt hinterlegt sein müssen. Ich kann hier bei meinem System die Lüfter über die App HardwareMonitor aus dem Sensors Paket temperaturgesteuert regeln hierbei muss man einfach verschiedene Schwellwerte einstellen und mit Drehzahlen versehen.