

# Intel Speedstep CPU

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Februar 2018, 18:08**

Scheint so als wären tatsächlich nur die 3 oben benannten P-States aktiv und die generelle Auslastung is so hoch, dass 2000 nicht erreicht wird. Ansonsten könnte es auch sein, dass nur 3100 und 3500 vorhanden sind. In beiden Fällen etwas mager.