

Erledigt

Verbotszeichen nach PRAM reset

Beitrag von „Adnarel“ vom 18. Februar 2018, 23:02

Da spräche nur dagegen, dass dann eine andere Festplatte an den G(eräte)SATA Port müsste. Wird dort als auswerfbares Medium angezeigt, was ja bei normal internen Platten nicht der Fall ist und mir noch am ehesten bei der TimeMaschine gefallen hatte. Ob man die Einstellung auswerfbar im BIOS für das GSata Ports deaktivieren kann habe ich noch nicht ausprobiert.