

# Intel Speedstep CPU

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 21. Februar 2018, 14:10

Habe jetzt einiges durchgetestet. Bestes Ergebnis war ohne den CPUFriend.  
SMBIOS ändern hilft nichts mit und ohne CPUFriend.

Da der Laptop bestens gehe ich mal davon aus das Speedstep funktioniert nur die Methoden welche Messen passen nicht.  
Interessant sind auch die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen 10.13.3 und 10.13.4 Beta 3.  
EFI Ordner ist der gleiche. Eventuell tut sich da noch was an den Kaby Lake Prozessoren.

### 10.13.3:



### 10.13.4 Beta 3

