

Erledigt

kein Handoff, komischer Bootext

Beitrag von „chaironimo“ vom 23. Februar 2018, 11:25

Hallo headless,

Die Meldung hab ich wegbekommen indem ich nen gepatchten apfs.efi Treiber genommen hab. Die findest du hier [Sammlung neuste apfs.efi](#)

Einfach in EFI/CLOVER/drivers64UEFI ersetzen. Bei mir funktioniert der "20180131 aus High Sierra 10.13.4 Beta 2 (17E150gj)" problemlos.

Für Handoff verwende ich die bcm943602cs. Steckt im PCI-E und lief out of the box.