

**Erledigt**

## **kein Handoff, komischer Bootext**

**Beitrag von „headless“ vom 23. Februar 2018, 17:18**

Okay also die Karte steck in einem M2 Slot auf dem Board.

Ich hab jetzt die BrcmFirmwareRepo.kext und BrcmPatchRAM2.kext nach /System/Library/Extensions kopiert (da waren die beiden kexte auf jeden fall in schon drin und die waren sogar neuer zumindest laut datum) jetzt funktioniert Bluetooth überhaupt nicht mehr (wird nicht mal im System angezeigt).

Im EFI Ordner sind die kexte aus dem Bild im Anhang.