

Erledigt

BCM94352Z will nicht auf Lenovo V110-15IKB

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 10:04

Für Bluetooth benötigst du normalerweise nur BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext in "other", die beiden anderen Brcm-Kexts sollten entfernt werden. Kannst du mal einen Screenshot DPCI-Manager > PCI List hier hochladen? Nachtrag: Die aktuelle config.plist wäre wegen der Brcm-Patches auch interessant.