

Erledigt

BCM94352Z will nicht auf Lenovo V110-15IKB

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 10:40

Dann versuche es mal bitte mit der config.plist im Anhang. In "other" dann nur BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext, die beiden anderen Brcm-Kexts löschen.