

Erledigt

BCM94352Z will nicht auf Lenovo V110-15IKB

Beitrag von „blackcat“ vom 25. Februar 2018, 16:16

[Zitat von al6042](#)

Der BrcmNonPatchRAM2.kext sollte hier nicht benötigt werden.

Ohne geht BT nicht mehr.

Ansonsten: keine Veränderung. Wifi ist nicht zu sehen.