

Erledigt

BCM94352Z will nicht auf Lenovo V110-15IKB

Beitrag von „blackcat“ vom 25. Februar 2018, 18:34

Gern, aber ich hab den Eindruck, ich schick hier die ganze Zeit das falsche Log.
Ist der IORegExplorer nicht der, den ich die ganze Zeit unter Protokoll Dateien/IORegistry-Inhalt rauskopiere?

Ich hab das Ganze jetzt wieder erstmal auf den Zustand nach deinen ersten Änderungen zurück gesetzt, [@Harper Lewis](#), weil der 2. plötzlich das Rebootproblem wieder brachte.

Ansonsten hier mal ein Foto unter -v: