

Erledigt

BCM94352Z will nicht auf Lenovo V110-15IKB

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 18:42

Ah sorry, ich meinte das Programm IORegistryExplorer, das man z.B. [hier](#) findet. Das Foto sagt mir, dass sich BrcmPatchRAM.kext und BrcmPatchRAM2.kext in "other" befinden, BrcmPatchRAM.kext kann raus. Das betrifft nur Bluetooth und ist nicht mal nötig ("Aborting"), aber sauberer.