

Erledigt

BCM94352Z will nicht auf Lenovo V110-15IKB

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 19:22

Bin gerade auf dem Sprung, aber: In der DSDT wurde das Device PCIO.RP06.PXSX in ARPT umbenannt. Der IORegistryExplorer sagt aber, dass das Viech unter PCIO.RP05.PXSX zu finden ist:

