

Erledigt

Probleme mit der Lüftersteuerung

Beitrag von „georgan16“ vom 25. Februar 2018, 22:31

Hallo,

alle meine Lüfter drehen in macOS High Sierra voll auf, obwohl alles im Idle normal taktet. Ich muss jedoch sagen, dass ich einen 7€ billig 3-Pin CPU-Kühler habe. Der Lüfter der Grafikkarte dreht auch voll, obwohl ich die Web Driver installiert habe und die Grafikkarte soweit auch läuft. Im Bios habe ich auch schon alles auf PWM gestellt (obwohl das für den CPU-Kühler ja eigentlich nicht gehen sollte). Dies brachte jedoch auch keine Änderung. Alle Komponenten sind sehr kühl. Was soll ich tun? Was läuft falsch?

MfG
Georg