

**Erledigt**

## **Bootet nicht mehr nach kext update**

**Beitrag von „dn\_75“ vom 26. Februar 2018, 17:34**

danke Dir. Nun läuft alles.

Aber auf einmal habe ich wieder das Problem mit dem total übersteuerten Sound.  
Wenn ich über Kophörer höre ist alles normal. Aber wenn ich die Boxen im grünen Mainboard Anschluss habe, ist alles total übersteuert und kratzt.

Was kann das sein?

Unter Windows ist alles normal.

Gruss

Dennis