

Erledigt

NVIDIA GT545 komisches flackern - Z77-D3H High Sierra

Beitrag von „oldskool_ger“ vom 28. Februar 2018, 15:30

Hallo zusammen,

USB Stick mit HighSierra und Clover R4441 erstellt und ist Bootbar.

über die Emulation habe ich den Clover Configurator CCC 4.60 runtergeladen und getestet, kann die EFI Partition einbinden und im ordner EFI/CLOVER/config.plist öffnen und konfigurieren.

PC Hardware:

Graka: GeForce GT 545 DDR3

Mainboard: Z77-D3h

Bios Version: F23b

CPU: Intel Core i7, 3500MHz

CPUID: 206A7h

RAM: 8GB

"so liebe leute,

und jetzt benötige ich tipps"

alter text, bitte ignorieren, (wollte ihn nicht löschen sonst kann man den Thread nicht nachvollzieh)

ich hoffe das ich soweit gut vorbereitet bin, wenn jemand noch einen Tip hat was ich beachten sollte, bitte gerne

MfG

oldskool