

reigt

seit letzten Wartungsupdate
keine USB-Ports mehr

Wichtig ist immer

Wie kann ich das kontrollieren ob die, "Device Renames noch sprich EHC1 zu EH01 usw. im ACPI Bereich", passen?