

**Erledigt**

## **Glitches/Artifakte entstehen in Final Cut Pro X beim "umcodieren" zu Proxy**

**Beitrag von „Commo“ vom 28. Februar 2018, 16:14**

Was hast du denn für RAM Module und wie ist das Board bestückt? Wir konnten zumindest mit der HD3000 so ein Verhalten mehrfach reproduzieren wenn die Riegel nicht gleich groß waren oder langsamer als 1333 MHz liefen ...