

**Erledigt**

## **Gelegentliche Abstürze nach Sleep/Long Sleep/Power Nap**

**Beitrag von „G.com“ vom 2. März 2018, 10:00**

Hallo an Alle,

ich habe jetzt ein wenig rumgespielt - Clover ACPI verändert, XMP anders eingestellt, ErP ausgeschaltet. CPU-PLL-Methode verändert...

Bis jetzt läuft es stabil und er wacht auch trotz mehrerer Reboots meinerseits, zackig am nächsten Tage auf.

Nun mal eben eine Zwischenfrage:

Was genau ist ErP im Bios?

Ist es relevant für einen Hackintosh?

Gibt es eine Erfahrung ob es an oder aus sein sollte?

Danke schon mal für Eure Info - Google gibt mir zumindest im Bezug auf Hackintosh keine verbindliche Aussage.

Gruß,

g.com

P.S. Ich melde mich am Ende mit dem finalen Ergebnis (so gefunden) - selbstredend.