

**Erledigt**

## **WLAN Bluetooth und Audio HP Probook 650G1**

**Beitrag von „pasci“ vom 3. März 2018, 19:40**

Hallo,

ich benötige Hilfe beim Fertigstellen meines Probooks mit High Sierra.

Aktuell habe ich kein Wlan, kein Bluetooth und noch kein sauberes Audio an meinem Probook 650G1.

Alles andere funktioniert wie es soll.

Das WLAN Modul wurde von Intel auf Broadcom getauscht. Unter Ubuntu vom Stick kein Problem, also Whitelist nicht vorhanden.

WLAN ist laut DCPI Manager BCM43228 802.11a/b/g/n Vendor 14E4 Device 4359

Audio funktioniert nur leise mit VoodooHDA. Hab ich dann wieder gelöscht

8Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller

Vendor 8086 Device 8C20

Ich hoffe auf Hilfe von euch.

Danke und Gruss

Pascal