

Erledigt

## Lenovo T430s

**Beitrag von „chiggy“ vom 4. März 2018, 09:59**

griven, könntest du mir vielleicht das mit "(BiosReleaseDate, BiosVersion, FirmwareFeatures und FeatruresMask)" noch erklären?

Die Datei die ich runterlade hat auch um die 5GB, aber wenn ich den stick erstelle, und geh dann auf den stick und mach rechts klick auf die Datei/Informationen, dann zeigt er 13,9MB an.

Ich habe jetzt mein Macbook komplett platt gemacht und Sierra neu installiert, alle Updates gemacht und nochmal probiert, aber wieder das gleiche Problem.

Kann es sein dass das Problem ist weil ich Sierra auf dem Macbook installiert habe und aber einen High Sierra stick machen will.

Oder was mach ich falsch??????

Ich lösche den stick / Installier High Sierra mit dem Drive Maker V1 / Installiere Clover / mounte EFI mit Clover Configurator und ziehe meinen EFI Ordner rein.

Ist das so Richtig????

Hab schon 5 verschiedene USB Stick getestet, immer das gleiche.

Als nächstes probiere ich es aus mit Sierra, das lade ich gerade runter.

Hoffe mir kann jemand helfen, bitte.

Danke