

# neu im Forum

## Beitrag von „Jensens“ vom 23. November 2012, 17:43

Hallo Hackintosh-Freunde,

ich bin neu hier und möchte mich zu aller erst vorstellen.

Mein Name ist Jens und bin seit geraumer Zeit mit Linux (Ubuntu 10.04LTS-Gnome) unterwegs.

Zwischenzeitlich hatte ich auf meinem Laptop Mac OSX installiert und damit herum experimentiert .

Nach langem zögern habe ich mir ein altes G5 Gehäuse zugelegt, und nach einer Hardware - Tabelle die ich auf ZDNet.de gefunden hatte, habe ich mir dann die Hardware zusammengestellt .

Intel Core Prozessor i5 661 Box 3,33 GHz 1156  
Motherboard : GA-P55M-UD4  
GraKa: NVIDIA GeForce 8800 GT - PCI-e, 512MB, 2 x Dual DVI

Die Installation habe ich mit iBoot und einer original Mac OSX Versio 10.6.3 Retail DVD durchgeführt.

Das hat soweit auch alles funktioniert, Grafik da Netzwerk da .  
Soweit so gut, nun habe ich folgendes Problem.

Ich muss beim booten von der iBoot- CD starten, und das mit folgendem Befehl:-v\_busratio=25 .

Dann startet Mac und ich kann mit allem arbeiten.

Meine Frage ist, gibt es jemanden im Forum der mit einer gleichen Konfiguration Snowleopard mit allem an den Start gekriegt hat.

Eine Kurzanleitung wäre toll.

Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe,  
bis dahin Jens.