

Erledigt

[99.9%] Packard Bell easynote TS11 HR hackintosh installieren

Beitrag von „griven“ vom 4. März 2018, 22:08

Wir die Grafik korrekt erkannt sprich stimmt Name und Speicher in "Über Diesen MAC"?

Die HD3000 ist leider bekannt für Glitches es gibt diverse Mittel dagegen was helfen Soll ist unter anderem der Flag Slide=0 ansonsten spielt auch der Speicher in dem Fall eine nicht unerhebliche Rolle und zu guter Letzt schadet es auch nicht eine zum verbauten Display passende bzw. ggf. sogar angepasste EDID zu injecten. Mein T420s (ebenfalls Intel HD3000) zeigt diese Probleme nicht aber ich kann sie provozieren wenn ich weniger als 8GB Ram einbaue oder aber RAM nutze der nicht mit 1600Mhz läuft.