

Erledigt

Lenovo X220 mit BRCM1046 FRU:60Y3303

Beitrag von „maestroking“ vom 6. März 2018, 20:55

[@lolobyte](#)

Continuity habe ich gar nicht ausprobiert denn konnte auch die Einteilung mit Kanal und Länderkennung nicht anpassen.

im Anhang die 3 Dateien die ich aus unserem Forum habe