

**Erledigt**

## **Ozmosis flash auf GA-Z97m-d3h | Nur noch BIOS Starbildschirm**

**Beitrag von „Dr-Mbogo“ vom 7. März 2018, 08:25**

Kraft getankt und weiter geht's!

In der Zwischenzeit ist folgendes passiert:

Installationsstick mit Clover v2.4k r4411 erstellt und versucht, von hier aus zu installieren. Die Installation bricht nach ca. einer Minute ab und ich erhalte eine Fehlermeldung:

"Missing Bluetooth Controller Transport" und am Ende schließlich Service exited with abnormal code: 255. Ich habe hier im Forum ein ähnliches Thema gefunden; das hilft mir aber nicht.

Zitat

<https://www.hackintosh-forum.de/index.php/Thread/16443-Missing-Bluetooth-Controller-Transport-während-Mavericks-Installation/>

Im nächsten Schritt habe ich die Grafikkarte ausgebaut und auf die Interne Grafik umgeschaltet. Auch hiermit keine Besserung

Hardwaremäßig kann ich den Installationsstick ja leider auch nicht "trimmen" weil es unter 10.6.8 keinen Clover Configurator gibt - bzw dieser nicht funktionieren soll und die config.plist zerstört. Leider fehlt mir der Hintergrund für einen manuellen Eingriff! Was tun? Weiss jemand Rat?