

macOS High Sierra auf Dell XPS15-9560

Beitrag von „eddy33“ vom 8. März 2018, 17:37

[@Doctor Plagiat](#)

Ich habe mal deine SSDT_SYSDEF.aml und DSDT_XPS15.aml in den EFI/Clover/ACPI/patched Ordner und neu gestartet. Der Laptop bootet normal damit. Der Sound aus den internen Lautsprechern ist gut, aber mit den Kopfhörern hab ich genau die selben Symptome als ob sie komplett übersteuern und krächzen.

(natürlich hab ich die Kopfhörer unter Windows auch getestet und da funktionieren sie)