

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „snookerap“ vom 8. März 2018, 22:11

ja, hab ich....

hab aber gerade festgestellt, dass eventuell die USB 2.0 Ports nicht richtig funzen.

edit: siehe da... anderen USB-Port für die Stromversorgung genommen und es funktioniert.

[@Nightflyer](#) thanks for the Hinweis...