

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 9. März 2018, 11:41

Ich habe momentan andauernd das Problem, daß nach dem Anpassen von Clover der Bootvorgang sehr oft nicht klappt, und die angefügte Meldung kommt. Dann geht natürlich gar nichts mehr, und ich habe Mühe, irgendwie das System wider zu starten.

Was bedeutet das?