

Erledigt

Sierra auf einem Lenovo E460

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 10. März 2018, 13:13

Das ist bei mir auch so, BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport.kext wird anscheinend durch BrcmPatchRAM2.kext geladen. Wichtiger ist aber, dass das Bluetooth-Device BroadcomBluetooth20703USBTransport.kext nutzt, das sieht man ja im IORegistryExplorer. Ohne den Injector sieht man da BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport.kext und so übersteht bei mir das Bluetooth-Device den Ruhezustand nicht.

Nachtrag: Ich habe jetzt mal [Karabiner](#) Elements (nutze ich bereits auf dem Dell T20) installiert und nun lässt sich auch die Bildschirmhelligkeit mit den Tasten F1 und F2 einstellen. Vielen Dank an [@iPhoneTruth](#) für den Tipp!