

Erledigt

NVIDIA Webdriver .104 startet mit 10.13.3 nicht mehr

Beitrag von „al6042“ vom 11. März 2018, 12:04

Ich kenne das Thema und nutze ebenso den .106.

Mit dieser Sammlung an .efi-Dateien empfehle ich das drücken der F11-Taste im Clover-Bootmenü, damit der NVRAM zurückgesetzt wird.