

Erledigt

kein ethernet nach high sierra update?

Beitrag von „al6042“ vom 11. März 2018, 13:53

Die GTX660 ist als Problem-Fall unter High Sierra bekannt...
Ob es aber eine Lösung dafür gibt, kann ich dir nicht sagen.
Vielleicht weiss der [@derHackfan](#) da mehr.