

Erledigt

iGPU Encoding mit HD4000 - i5-3570K - "connectorless"

Beitrag von „Butty1975“ vom 11. März 2018, 23:51

[@mitchde](#) : Ich habe jetzt auch die Hardwarekodierung unterstützt. Vielen Dank. Der BruceX Test benötigt immer noch 33 Sekunden. Ist da normal? In der SystemInfo steht unter PCI: keine Geräte installiert. Sollte da nicht die HD4000 drinnen stehen? Früher war dort auch die Ethernetkarte. Ich benutze derzeit aber nur die WLAN Karte.

edit: Ich habe grad den LuxMark 3.1 Test durchlaufen lassen. Siehe Bildschirmfoto. Ist da so in Ordnung?