

Erledigt


SMBIOS iMac17,1 / Skylake i76700K und Powermanagement - wie funktioniert es richtig?

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 13. März 2018, 20:01

Nächster Versuch:

- keine CpuPm SSDT
- ohne *PluginType* in Clover
- in Clover unter *CPU* nur das Häkchen unter *HWPEnable* gesetzt

Das führt dazu, dass *CPU0@0/AppleACPICPU/X86PlatformPlugin* nicht geladen wird:



Dafür sieht das hier doch schon deutlich besser aus:



Nachtrag: Ich habe mal zwischendurch Geekbench laufen lassen und das Intel Power Gadget Logfile meldet folgende Frequenzen in GHz: 800, 900, 1100, 1300, 1500, 1600, 1900, 2000, 2100, 2200, 2400, 2800, 2900, 3100, 3200, 3400, 3600, 3700 und 4000. Das sieht doch nun richtig gut aus.