

Erledigt

Eigenbau NAS ---> XPenology System

Beitrag von „DataV“ vom 14. März 2018, 21:50

Die Temperatur im ILO kann meines Wissens nicht unter 40Grad sinken. Das ist der von HP definierte Mindestwert den die Sensoren immer angeben, auch wenn er niedriger ist.