

**Erledigt**

## **WLAN / Bluetooth - Problem mit GA Z370N WiFi**

**Beitrag von „drchandra“ vom 15. März 2018, 21:17**

Hallo,

das GA Z370N Wifi hat ein M2 WLAN / Bluetooth Modul mit einem Intel-Chip. Das funktioniert bekanntlich nicht unter Mac OS X. Also habe ich mir erst einmal ein Modul mit Broadcom-Chip besorgt, genauer gesagt die

Broadcom BCM94352Z DW1560 6XRYC 802.11 AC 867 Mbps Bluetooth WLAN Card.

Nach dem Tausch des Moduls den Hackintosh komplett neu aufgesetzt - mit Unibeast UEFI Boot Mode und Clover. Die Kiste läuft inkl. Sound (mit Apple ALC und Lilu) und LAN - WLAN und Bluetooth aber leider Fehlanzeige! Im Systembericht wird jedenfalls nichts angezeigt.

Woran liegt´s?

- falsches WLAN / Bluetooth Modul? Wenn ja, welches wäre richtig, wo bekomme ich es?

- defektes WLAN / Bluetooth Modul? Reklamation leider umständlich bis fast unmöglich, weil über ebay in China bestellt. Gibt's auch eine empfehlenswerte Bezugsquelle in D / EU?

- muss ich dafür noch etwas konfigurieren / laden / installieren, KEXT o. Ä.? Meiner Meinung nach nicht. Müsste doch mit einem Broadcom Chip out of the box laufen.

Einziger Trost: da das ursprünglich eingebaute Modul mit Intel-Chip nun nicht mehr "stört", wird ein USB Bluetooth Stick mit Broadcom Chip erkannt, und ich habe wenigstens Bluetooth für Tastatur und Maus. WLAN bräuchte ich eh nicht, weil der Rechner immer am LAN-Kabel hängen soll. Aber ich will ja einen perfekten Mac mini Clone, keinen fast perfekten.

Ich bin gespannt auf Eure Tipps!

drchandra