

Erledigt

Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010

Beitrag von „hackopti2“ vom 17. März 2018, 18:21

ich dachte, die HD2500/HD4000 sind bis auf die Recheneinheiten identisch. Hab die Anleitung von [@kuckkuck](#) verwendet, evtl. müsste ich zusätzlich die Device-ID anpassen