


## Erledigt Kein Boot mit RX460

Beitrag von „mitchde“ vom 18. März 2018, 10:58

Bin ja mal gespannt was das für ein RX 460 Modell ist. Gibt hier ja einige die die RX 460 im Einsatz haben.

Aha, hier hat einer mit Asrock MB der **genau das selbe Problem** (CSM Meldung) wenn er mit **RX 460 (wohl eine Gigabyte) und davor eine Nvidia hatte**, booten will hat  :

<http://forum.asrock.com/forum...title=gpu-booting-problem>

Man sieht dabei (im Thread) auch diese BIOS Meldung die der User hier beschrieben hat.

```
Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 12/06/2013 16:24:33
HB1M-V04 UEFI P1.30
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz Speed: 2800MHz
Total Memory: 8192MB

The BIOS of your discrete VGA card does not support UEFI GOP,
so it can not support "Ultra Fast Boot" and "CSM Disable"
Press F1 to Continue Boot Process
Press F2 or Del to Enter into UEFI SETUP to Reconfigure Your Settings
```

Habe mir das ganze noch nicht voll durchgelesen. Scheint wohl nx mit Clover/ OS X zu tun zu haben wenns auch **allegemein** beim Booten auftritt.

"Anytime you change a major piece of hardware, like a video card, you should **clear the UEFI/BIOS with the Clear CMOS jumper** on the board." Mag sein, dass das hilft. Vielleicht gabs auch noch MB [Bios Update](#) ... wobei der das damals neueste hatte, jedoch bei jedem booten (nachdem F1 gedrückt und gebootet) sich das CSM wieder aktiviert hatte.

Daher würde ich das mal probieren (CMOS Reset mit Jumper) , gehen halt alle Einstellungen verloren und man muss alle wieder einstellen (AHCI ein, Ser+Par aus, HPET 64 Bit,.....).

Vielleicht bekommt man diese RX 460 aber mit diesem MB nie zum laufen weil die sich nicht "verstehen" (MB UEFI kann das vorhandene UEFI GOP der Karte nicht richtig erkennen?)