

**Erledigt**

## **Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010**

**Beitrag von „hackopti2“ vom 18. März 2018, 19:10**

Hi kuckkuck,

die ID hab ich probiert, aber es wird nur der Intel FrameBuffer geladen. Das Device (alles so wie in deinem Thread umbenannt) taucht nicht auf.

Ich denke es liegt daran, das ich die HD2500 ja ggü. dem MacOS noch als HD4000 ausgeben muss. Kann es das sein?