

**Erledigt**

## **OSX10.6.8 auf Sony Vaio VPCEJ2Z1E/B**

**Beitrag von „ReeperB“ vom 26. November 2012, 23:12**

Lion lässt sich zwar installieren, aber nach dem Neustart sind interne Tastatur und Mouse weg.

USB Tastatur geht leider auch nicht, da gibts eine KernelPanic vom USB Controller.

Wie gesagt, die Einstellmöglichkeiten im Bios von Sony sind sehr rudimentär

Edit.

mit MountainLion übrigens das gleiche Problem wie mit Lion