

**Erledigt**

## **[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 21. März 2018, 14:48**

Habs getan. Und er startet damit. 👍

(Obwohl ich im BIOS nichts geändert hatte muß die alte DSDT wohl irgendwelche Fehler gehabt haben, oder ich habe der was eingefügt, was dann die Fehler verursacht hat.)

Gehe nun schrittweise vor:

- Habe zuerst die DSDT von Fehlern befreit! Neustart! Er bootet damit!
- Dann toledo AMI-Clean Compile! Er bootet damit!

-> Endlich ein Weg aus der Sackgasse!

Ich berichte dann, wenn ich weiter bin und die restlichen Patches eingefügt habe!

Euch schon mal besten Dank!