

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 21. März 2018, 16:13

So! Es läuft ... 🤗👍

Folgende Patches sind alle drin!

Spoiler anzeigen

Würdet Ihr noch andere Patches empfehlen?

[@anonymous writer](#)

Guten Morgen! In vielfacher Hinsicht! 😊

Habe nämlich die Patches für VoodooI2C in die DSDT eingepflegt und die entsprechenden Kexte in die EFI reingelegt, gestartet und ... er hat sie gefressen. 😊😊

Der Eintrag erscheint nun in der IOReg-Datei, die ich hier anhängte. Da kann man auch sehen, daß das Touchpad ein ELAN 0501 ist.

Allerdings funktioniert der Touchscreen dadurch noch nicht! 😞

Da fehlt wohl noch das GPIO Pinning. Dazu brauche ich wohl noch Deine Hilfe, [@anonymous writer](#) 👍

▶ device-properties	Dictionary	2 values
name	Data	<"ELAN0501">
acpi-device	String	IOACPIPlatformDevice is not serializa