

**Erledigt**

## **Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 23. März 2018, 09:38**

Hast du denn nun die Positivliste (SSDT), die Negativliste (uia\_exclude) oder beides im Einsatz? Der Dump zeigt, dass die SSDT nicht oder nicht richtig geladen wurde. HS06 sollte ein interner Port sein, wird aber als USB3-Port angezeigt.

Nachtrag: Versuche es mal bitte mit der SSDT im Anhang.