

Erledigt

Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 23. März 2018, 12:52

8086_8xxx ist der passende Eintrag, 8086_a12f kommt bei dir gar nicht vor (das siehst du im IOReg).

Wenn alles passt, solltest du jetzt unter *USBConnector* den Wert *0xff* statt *0x3* sehen:

