

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. März 2018, 16:06

In der Zwischenzeit habe ich eine BRC94352Z DW1560 eingebaut. Sie läuft auch schon. 😊

Allerdings funktioniert Bluetooth nicht. 😞

Es wird auch in den Systemeinstellungen kein Bluetooth angezeigt. Auch im Systembericht steht, daß keine Informationen gefunden wurde.

Das war übrigens schon bei der alten WLAN-Karte so, nachdem ich das System neu aufgespielt hatte. Davor ging Bluetooth mit der alten WLAN-Karte.

Wie bekomme ich da Bluetooth zum Laufen?