

**Erledigt**

## **[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. März 2018, 19:28**

Problem gelöst: Ich hatte in Bootoptions wohl gerade den betreffenden USB-Port excludiert.  
Nun läuft Bluetooth auch!